



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)
E-Mail: vertrieb@novoferm.com
Internet: www.novoferm.com

Важни документи

Гаражна секционна врата iso45 с RC2 оборудване

Моля, вземете под внимание и съхранете!

Гаражна секционна врата iso45 Премиум със защита от взлом RC2

Многоуважаеми клиенти,

Вие получихте пакет с обков на Novoferm качествена секционна врата iso45-4 за осъществяване на клас защита от взлом RC2 съгласно DIN/TS 18194:2020-07.

С това писмо получавате съответната обозначителна табела, която трябва да бъде закрепена трайно директно в близост до типовата табелка на блата на вратата. Моля, обърнете внимание, етикетът да не бъде неволно отстранен или да стане нечетлив поради външни влияния или мерки за почистване.

Моля, обърнете внимание, че класът на защита RC2 съгласно DIN/TS 18194 може да бъде постигнат, само ако са спазени следните условия:

- Гаражната секционна врата iso45 е от конструктивна серия 4 (след 08/2014)
- На блата на вратата да няма отвори, като **вградени врати, варианти на прозорци** (вкл. светлинна лента), **аварийно деблокиране, блокиране на вратата вкл. ключалка и ръкохватка и вентилационна решетка.**
- Да е монтирано задвижване за гаражни врати **Novomatic 423 или Novomatic 563 S** (не NovoPort)
- Площта на блата на вратата да е максимално (BRB x BRH) **15 m²**
- Най-горната секция е изпълнена без специален вертикален разрез (не е възможно: BRH 2.150 – 2.225 & 2.675)
- Доставените **монтажни детайли на пакета с обков RC 2 DIN/TS 18194 iso45** да са монтирани съгласно ръководството.
- Монтаж с комплект термо каси (версия 1) не е възможен
- Размерът на отвора на сградата трябва да съответства на модулния размер на вратата. Вратата трябва да пасва точно и не се допуска въз основа на монтажната ситуация да има точка за атака. (макс. WÖM (размер на отвора на стената) = BRM (модулен размер) + 10 mm по периферията = (BRB [ширина на модулния размер] + 20) x (BRH [височина на модулния размер] + 10)
- **Само монтаж зад отвора и закрепване през предните отвори на касата** → усилена ъглова каса, бленди и специални анкери не се използват
- Да не се използват бутони с ключ

Отклонения от горните предписания водят до **загубване на RC2** характеристиката.

В случай на отклонения не се допуска стикерът да се поставя на блата на вратата.

Съответстващият на предписанията монтаж трябва да се документира чрез потвърждение от специализираната фирма и да се съхранява заедно с това писмо и ръководството за монтаж и

Bankverbindungen:
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00
BW Bank/LBBW Stuttgart
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87
Vorsitzender;

BIC: COBA DE FF XXX
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH
Sitz: Isselburg
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771
USt-IdNr.: DE 811 152 143
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann,

Dipl.-Kfm. Thomas Hage; Dipl.-Ing. Dirk Gößling

експлоатация.

При въпроси, се обръщайте с доверие към Вашия Novoferm мобилен консултант.

Вашият екип на Novoferm