



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

**Novoferm GmbH**

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund  
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502  
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)  
E-Mail: [vertrieb@novoferm.com](mailto:vertrieb@novoferm.com)  
Internet: [www.novoferm.com](http://www.novoferm.com)

**Documents importants**

**Porte sectionnelle de garage iso70 avec équipement RC2**

À lire attentivement et à conserver !

**Porte sectionnelle de garage iso70 Premium Plus avec protection anti-effraction RC2**

Cher client,

Vous avez reçu une porte sectionnelle de qualité Novoferm de la classe de résistance **RC2** conformément à **DIN/TS 18194:2020-07**.

Vous trouverez dans cette lettre la plaque d'identification correspondante, qui devra être posée de manière inamovible sur le tablier à proximité directe de la plaque signalétique après le montage. Veillez à ce que l'étiquette ne soit pas enlevée par inadvertance ou ne devienne pas illisible suite à des influences extérieures ou à des nettoyages.

Veillez noter que pour être conformes à la classe de résistance **RC2** selon **DIN/TS 18194**, les portes de garage doivent impérativement remplir les conditions suivantes :

- La **motorisation** de porte de garage **Novomatic 563 S** a été montée (pas NovoPort).
- La surface maximale du tablier (LHTx HHT) est de **12 m<sup>2</sup>**.
- La section supérieure est exécutée sans découpe pour cause de hauteur spéciale (pas possible : HHT 2 150 à 2 225 et 2 675).
- Les **équerres de support** fournies ont été montées à gauche et à droite dans la partie inférieure de l'habillage conformément aux instructions.
- Des percées supplémentaires n'ont pas été réalisées sur le tablier, notamment : variantes de hublots, déverrouillages d'urgence, verrouillage de porte (serrure et poignée incluses) et grille d'aération.
- Le montage avec un kit d'habillage isolante (version 1) n'est pas possible.
- Les dimensions de l'ouverture de l'ouvrage doivent correspondre aux dimensions hors tout de la porte. La porte doit être dimensionnée avec précision et n'offrir aucun point de prise. (WÖM (dimensions d'ouverture murale) max. = DHT (dimensions hors tout) + 10 mm sur tout le pourtour = (LHT [largeur hors tout] + 20) x (HHT [hauteur hors tout] + 10)
- **Montage uniquement derrière l'ouverture et fixation à travers les trous avant de l'habillage** → pas d'habillage cornière renforcée, de panneaux ni d'ancrages spéciaux
- Pas d'interrupteurs à clé

Toute divergence par rapport aux prescriptions ci-dessus entraînera l'**expiration de la caractéristique RC2**.

**En cas de divergence, il est interdit d'apposer l'autocollant sur le tablier.**

Le montage conformément aux prescriptions doit être documenté par la confirmation d'une entreprise spécialisée à conserver avec la présente lettre et la notice de montage et d'utilisation.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre revendeur Novoferm.

Bankverbindungen:  
Commerzbank Duisburg  
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00  
BW Bank/LBBW Stuttgart  
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87  
Vorsitzender;

BIC: COBA DE FF XXX  
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH  
Sitz: Isselburg  
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771  
UST-IdNr.: DE 811 152 143  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann,  
Dipl.-Kfm. Thomas Hage; Dipl.-Ing. Dirk Gößling

L'équipe Novoferm